



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



05/06/2026
12°43'36.814"S 76°27'39.259"W
LI1722 COAYLLO



Dirección
Antena de Claro, Coayllo 15685, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°43'37.01989"
Longitud
W 76°27'39.1141"
Distancia
13009 m
Fecha
5/06/26 4:44 p. m.
Altitud
276 m a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES

DURANTE

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.786"S 76°27'39.153"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.783"S 76°27'39.12"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.788"S 76°27'39.106"W
LI1722 COAYLLO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.778"S 76°27'39.096"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.780"S 76°27'39.106"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.791"S 76°27'39.1"W
LI1722 COAYLLO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.768"S 76°27'39.096"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.712"S 76°27'39.106"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.783"S 76°27'39.106"W
LI1722 COAYLLO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos