




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estacion: CHICLA
Nombre de Localidad: CHICLA
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Dirección: CP CHICLA
ID site: LI5172
CRQ: CRQ00000081432

Sticker Año mantenimiento




08/06/2026
11°42'11.231"S 76°16'4.761"W
LI5172 CHICLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



08/06/2026
11°42'11.238"S 76°16'4.683"W
LI5172 CHICLA

DURANTE



08/06/2026
11°42'11.3"S 76°16'4.584"W
LI5172 CHICLA


DESPUES



08/06/2026
11°42'11.293"S 76°16'4.593"W
LI5172 CHICLA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



08/06/2026
11°42'11.263"S 76°16'4.683"W
LI5172 CHICLA

DURANTE



08/06/2026
11°42'11.341"S 76°16'4.602"W
LI5172 CHICLA


DESPUES



08/06/2026
11°42'11.238"S 76°16'4.683"W
LI5172 CHICLA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




08/06/2026
11°42'11.252"S 76°16'4.593"W
LI5172 CHICLA

DURANTE



08/06/2026
11°42'11.175"S 76°16'4.581"W
LI5172 CHICLA

DESPUES



08/06/2026
11°42'11.169"S 76°16'4.578"W
LI5172 CHICLA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos