




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: CHICLA
Nombre de Localidad: CHICLA
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Direccion: CP CHICLA
ID site: LI5172
CRQ: CRQ00000081432

Sticker Año mantenimiento




08/06/2026
11°42'11.231"S 76°16'4.761"W
LI5172 CHICLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



08/06/2026
11°42'11.136"S 76°16'4.652"W
LI5172 CHICLA

DURANTE



08/06/2026
11°42'11.103"S 76°16'4.661"W
LI5172 CHICLA


DESPUES



08/06/2026
11°42'11.076"S 76°16'4.712"W
LI5172 CHICLA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



08/06/2026
11°42'11.127"S 76°16'4.482"W
LI5172 CHICLA

DURANTE



08/06/2026
11°42'11.128"S 76°16'4.632"W
LI5172 CHICLA

DESPUES



08/06/2026
11°42'11.073"S 76°16'4.611"W
LI5172 CHICLA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



08/06/2026
11°42'11.151"S 76°16'4.521"W
LI5172 CHICLA

DURANTE



08/06/2026
11°42'11.172"S 76°16'4.654"W
LI5172 CHICLA

DESPUES



08/06/2026
11°42'11.156"S 76°16'4.611"W
LI5172 CHICLA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales