



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: VIRGEN DEL ROSARIO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Dirección: CP VIRGEN DEL ROSARIO
ID site: LI3921
CRQ: CRQ00000081407

Sticker Año mantenimiento




09/06/2026
10°44'14.107"S 77°36'44.188"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




09/06/2026
10°44'14.107"S 77°36'44.188"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

DURANTE



09/06/2026
10°44'14.107"S 77°36'44.188"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

DESPUES



09/06/2026
10°44'14.107"S 77°36'44.188"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/06/2026
10°44'14.107"S 77°36'44.188"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

DURANTE



09/06/2026
10°44'14.107"S 77°36'44.188"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO


DESPUES



09/06/2026
10°44'14.107"S 77°36'44.188"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




09/06/2026
10°44'14.154"S 77°36'44.131"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

DURANTE



09/06/2026
10°44'14.106"S 77°36'44.111"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

DESPUES



09/06/2026
10°44'14.145"S 77°36'44.225"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos