



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE FLORES
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Direccion: Centro Poblado SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: 1505150001
CRQ: CRQ000000081451

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



09/06/2026
13°04'26.601"S 76°22'54.663"W
1505150001 SANTA CRUZ DE FLORES

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



Dirección
-
Latitud S 12°37'10.87356"
Longitud W 76°38'30.70248"
Distancia 1 m
Fecha 9/06/26 13:50
Altitud -

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



09/06/2026
13°04'26.681"S 76°22'54.641"W
1505150001 SANTA CRUZ DE FLORES

FOTO 4

Foto tomada del NOC



09/06/2026
13°04'26.602"S 76°22'54.630"W
1505150001 SANTA CRUZ DE FLORES

FOTO 5

Foto del Acta firmada



09/06/2026
13°04'26.600"S 76°22'54.599"W
1505150001 SANTA CRUZ DE FLORES

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



09/06/2026
13°04'26.657"S 76°22'54.566"W
1505150001 SANTA CRUZ DE FLORES