



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: JUCUL
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Dirección: COMUNIDAD CAMPESINA DE JUCUL
ID site: LI1560
CRQ: CRQ00000081348

Sticker Año mantenimiento



09/06/2026
10°56'55.452"S 76°44'42.092"W
LI1560 JUCUL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




09/06/2026
10°56'55.453"S 76°44'42.097"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'55.443"S 76°44'42.108"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'55.390"S 76°44'42.004"W
LI1560 JUCUL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/06/2026
10°56'55.488"S 76°44'42.058"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'55.513"S 76°44'42.009"W
LI1560 JUCUL


DESPUES



09/06/2026
10°56'55.386"S 76°44'42.024"W
LI1560 JUCUL


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




09/06/2026
10°56'55.493"S 76°44'42.028"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'55.484"S 76°44'41.997"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'55.495"S 76°44'42.041"W
LI1560 JUCUL

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos