



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: HUAROS
Nombre de Localidad: HUAROS
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Direccion: Centro Poblado HUAROS
ID site: 1504040001
CRQ: CRQ000000081364

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



09/06/2026
11°24'23.884"S 76°34'32.237"W
1504040001 HUAROS

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




09/06/2026
11°24'23.883"S 76°34'32.263"W
1504040001 HUAROS

FOTO 4 Foto tomada del NOC




09/06/2026
11°24'23.883"S 76°34'32.310"W
1504040001 HUAROS

FOTO 5 Foto del Acta firmada



09/06/2026
11°24'23.866"S 76°34'32.246"W
1504040001 HUAROS

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



09/06/2026
11°24'23.895"S 76°34'32.224"W
1504040001 HUAROS