



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: JUCUL
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Dirección: COMUNIDAD CAMPESINA DE JUCUL
ID site: LI1560
CRQ: CRQ000000081348

Sticker Año mantenimiento




09/06/2026
10°56'57.548"S 76°44'41.296"W
LI1560 JUCUL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



09/06/2026
10°56'57.627"S 76°44'41.356"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'57.533"S 76°44'41.333"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'57.585"S 76°44'41.291"W
LI1560 JUCUL

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



09/06/2026
10°56'57.622"S 76°44'41.356"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'57.644"S 76°44'41.333"W
LI1560 JUCUL


DESPUES



09/06/2026
10°56'57.608"S 76°44'41.307"W
LI1560 JUCUL

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




09/06/2026
10°56'57.605"S 76°44'41.356"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'57.608"S 76°44'41.307"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'57.590"S 76°44'41.297"W
LI1560 JUCUL



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales