




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: CERRO_SUCHE
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE TUNA
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Dirección: CERRO SUCHE
ID site: LI0906
CRQ: CRQ000000081435

Sticker Año mantenimiento



11/06/2026
11°57'51.992"S 76°32'31.198"W
LI0906 CERRO_SUCHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



11/06/2026
11°57'51.992"S 76°32'31.198"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.992"S 76°32'31.198"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DESPUES



11/06/2026
11°57'51.992"S 76°32'31.198"W
LI0906 CERRO_SUCHE

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



11/06/2026
11°57'51.992"S 76°32'31.198"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.992"S 76°32'31.198"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DESPUES



11/06/2026
11°57'51.992"S 76°32'31.198"W
LI0906 CERRO_SUCHE


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



11/06/2026
11°57'52.014"S 76°32'31.187"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.883"S 76°32'31.100"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DESPUES




11/06/2026
11°57'51.994"S 76°32'31.200"W
LI0906 CERRO_SUCHE

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC