




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: OTEC
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO OTEC
ID site: LI5132
CRQ: CRQ000000081349

Sticker Año mantenimiento




11/06/2026
11°10'32.008"S 76°54'13.900"W
LI5132 OTEC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



11/06/2026
11°10'31.904"S 76°54'13.902"W
LI5132 OTEC

DURANTE



11/06/2026
11°10'32.060"S 76°54'13.902"W
LI5132 OTEC


DESPUES



11/06/2026
11°10'32.043"S 76°54'13.904"W
LI5132 OTEC

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



11/06/2026
11°10'31.904"S 76°54'14.005"W
LI5132 OTEC

DURANTE



11/06/2026
11°10'31.956"S 76°54'14.004"W
LI5132 OTEC


DESPUES



11/06/2026
11°10'31.905"S 76°54'13.851"W
LI5132 OTEC

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



11/06/2026
11°10'31.904"S 76°54'13.902"W
LI5132 OTEC

DURANTE



11/06/2026
11°10'31.956"S 76°54'14.004"W
LI5132 OTEC

DESPUES



11/06/2026
11°10'31.905"S 76°54'13.851"W
LI5132 OTEC



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales