




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: CANCHAN
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANCHAN
ID site: LI5619
CRQ: CRQ00000081367

Sticker Año mantenimiento



12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Canchán 15760, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°46'46.9254"
Longitud
W 75°55'10.67124"
Distancia
0 ft
Fecha
12/6/2026 08:40
Altitud
1248 m a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN

DURANTE



12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN

DESPUES



12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN

DURANTE



12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN

DESPUES



12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN

DURANTE



12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN

DESPUES




12/06/2026
12°46'47.041"S 75°55'11.844"W
LI5619 CANCHAN

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC