




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: VIRGEN DE LAS MERCEDES
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Dirección: CP VIRGEN DE LAS MERCEDES
ID site: LI3922
CRQ: CRQ00000081410

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.342°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES	 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.342°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES	 12/06/2026 10:45:34.048°S 77:38:27.401°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.342°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES	 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.401°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES	 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.401°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.401°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES	 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.401°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES	 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.401°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.342°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES	 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.401°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES	 12/06/2026 10:45:34.058°S 77:38:27.401°W L13922 VIRGEN DE LAS MERCEDES

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general