



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: IHUARI FITEL
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO IHUARI
ID site: LI5124
CRQ: CRQ000000081409

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CORCETINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 12/06/2026 11°11'14.914"S 76°57'12.038"W L15124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.827"S 76°57'12.038"W L15124 IHUARI FTEL	 12/06/2026 11°11'14.854"S 76°57'12.021"W L15124 IHUARI FTEL	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	