



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: IHUARI FITEL
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO IHUARI
ID site: LI5124
CRQ: CRQ000000081409

Sticker Año mantenimiento




12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL

DURANTE



12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL

DESPUES



12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL

DURANTE



12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL

DESPUES



12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL

DURANTE



12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL

DESPUES



12/06/2026
11°11'15.099"S 76°57'12.105"W
LI5124 IHUARI FITEL

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC