



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador,Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estacion: SANTO DOMINGO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO
ID site: LI5655
CRQ: CRQ00000084937

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



15/06/2026
10°47'24.515"S 77°40'27.279"W
LI5655 SANTO DOMINGO



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES

DURANTE


DESPUES



15/06/2026
10°47'24.608"S 77°40'27.204"W
LI5655 SANTO DOMINGO



15/06/2026
10°47'24.608"S 77°40'27.204"W
LI5655 SANTO DOMINGO



15/06/2026
10°47'24.488"S 77°40'27.394"W
LI5655 SANTO DOMINGO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



15/06/2026
10°47'24.697"S 77°40'27.296"W
LI5655 SANTO DOMINGO



15/06/2026
10°47'24.697"S 77°40'27.296"W
LI5655 SANTO DOMINGO




15/06/2026
10°47'24.618"S 77°40'27.209"W
LI5655 SANTO DOMINGO

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



15/06/2026
10°47'24.573"S 77°40'22.311"W
LI5655 SANTO DOMINGO



15/06/2026
10°47'24.594"S 77°40'27.384"W
LI5655 SANTO DOMINGO



15/06/2026
10°47'24.565"S 77°40'27.384"W
LI5655 SANTO DOMINGO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos