




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: RACM4 YAUYOS
Nombre de Localidad: YAUYOS
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: JR GENERAL VALERA S/N L1 M53 - CP YAUYOS - SECTOR 1 (BARRIO)
ID site: LI8924
CRQ: CRQ00000084947

Sticker Año mantenimiento



15/06/2026
12°27'29.890"S 75°54'58.098"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




15/06/2026
12°27'29.890"S 75°54'58.098"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'29.890"S 75°54'58.098"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'29.890"S 75°54'58.098"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



15/06/2026
12°27'29.890"S 75°54'58.098"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'29.890"S 75°54'58.098"W
LI8924 RACM4 YAUYOS


DESPUES



15/06/2026
12°27'29.890"S 75°54'58.098"W
LI8924 RACM4 YAUYOS


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



15/06/2026
12°27'29.845"S 75°54'58.072"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'29.772"S 75°54'58.073"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES




15/06/2026
12°27'29.862"S 75°54'58.098"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/06/2026 12°27'29.806"S 76°5'498.066"W LIB924 RACM4 YAUYES	 15/06/2026 12°27'29.870"S 76°5'498.066"W LIB924 RACM4 YAUYES	 15/06/2026 12°27'29.762"S 76°5'498.047"W LIB924 RACM4 YAUYES

REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/06/2026 12°27'29.806"S 76°5'498.066"W LIB924 RACM4 YAUYES	 15/06/2026 12°27'29.770"S 76°5'498.066"W LIB924 RACM4 YAUYES	 15/06/2026 12°27'29.841"S 76°5'498.046"W LIB924 RACM4 YAUYES

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC