




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: RACM4 YAUYOS
Nombre de Localidad: YAUYOS
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Direccion: JR GENERAL VALERA S/N L1 M53 - CP YAUYOS - SECTOR 1 (BARRIO)
ID site: LI8924
CRQ: CRQ000000084947

Sticker Año mantenimiento



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'32.235"S 75°54'58.150"W
LI8924 RACM4 YAUYOS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos