




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: SAN JUAN DE CORREVENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CP SAN JUAN DE CORREVENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000085471

Sticker Año mantenimiento



16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DURANTE



16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO


DESPUES



16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DURANTE



16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DESPUES



16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DURANTE



16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DESPUES



16/06/2026
12°31'44.601"S 76°34'40.235"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos