



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 351328
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Direccion: PLAZA SAN MARTIN
ID site: 351328
CRQ: CRQ000000085532

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

