



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Nombre de Localidad: SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Direccion: CP SAN ANDRES DE TUPICOCHA
ID site: 357655
CRQ: CRQ000000085535

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



17/06/2026
11°59'59.665"S 76°28'27.199"W
357655

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



17/06/2026
11°59'59.676"S 76°28'27.186"W
357655

FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC



17/06/2026
11°59'59.725"S 76°28'27.073"W
357655

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	17/06/2026
Nombre de la localidad:	Casa de la Cultura de Tupicocha
ID:	357655
Nombre de autoridad local:	Ing. Cesar A. Vallejo
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. Cesar A. Vallejo
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	N/A
Transformadores	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje AC	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Conectores eléctricos	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Batigaje	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Atardecimiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	N/A
Equipos BRU, Router o MW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Atardecimiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

17/06/2026
11°59'59.618"S 76°28'27.106"W
357655

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	17/06/2026
Nombre de la localidad:	Casa de la Cultura de Tupicocha
ID:	357655
Nombre de autoridad local:	Ing. Cesar A. Vallejo
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. Cesar A. Vallejo
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	N/A
Transformadores	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje AC	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Conectores eléctricos	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Batigaje	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Atardecimiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	N/A
Equipos BRU, Router o MW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Atardecimiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

17/06/2026
11°59'59.667"S 76°28'27.184"W
357655