




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: HUAMANTANGA
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUAMANTANGA
ID site: LI4223
CRQ: CRQ000000084942

Sticker Año mantenimiento



17/06/2026
11°30'08.267"S 76°45'00.687"W
LI4223 HUAMANTANGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



17/06/2026
11°30'08.168"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

DURANTE



17/06/2026
11°30'08.168"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

DESPUES



17/06/2026
11°30'08.168"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



17/06/2026
11°30'08.168"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

DURANTE



17/06/2026
11°30'08.168"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

DESPUES



17/06/2026
11°30'08.168"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



17/06/2026
11°30'08.168"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

DURANTE



17/06/2026
11°30'08.168"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

DESPUES




17/06/2026
11°30'08.168"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC