



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: AUCALLAMA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026
Dirección: CP AUCALLAMA
ID site: LI4986
CRQ: CRQ000000084955

Sticker Año mantenimiento




18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

DURANTE



18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

DESPUES



18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

DURANTE



18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

DESPUES



18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

DURANTE



18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

DESPUES




18/06/2026
11°33'25.520"S 77°10'43.946"W
LI4986 AUCALLAMA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC