




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Direccion: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000084889

Sticker Año mantenimiento



19/06/2026
11°35'20.296"S 77°10'50.338"W
LI4436 GRAMADALES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



19/06/2026
11°35'20.296"S 77°10'50.338"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'20.296"S 77°10'50.338"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'20.296"S 77°10'50.338"W
LI4436 GRAMADALES

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	NO	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	NO	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea eléctrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea eléctrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	NO	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas eléctricas	NO	Verificación de franja de servidumbre
Conectores y terminales	NO	Observar el buen estado de los conectores y terminales