



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20584
Nombre de Localidad: SAN DAMIAN
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Direccion: JIRON LIMA S/N
ID site: 357957
CRQ: CRQ000000088193

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



22/06/2026
12°00'59.890"S 76°23'32.552"W
357957 20584

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




22/06/2026
12°00'59.991"S 76°23'32.567"W
357957 20584

FOTO 4 Foto tomada del NOC




22/06/2026
12°00'59.919"S 76°23'32.654"W
357957 20584

FOTO 5 Foto del Acta firmada



22/06/2026
12°00'59.961"S 76°23'32.518"W
357957 20584

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



22/06/2026
12°00'59.968"S 76°23'32.626"W
357957 20584