



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: HUANCHAC
Nombre de Localidad: SAN LORENZO DE QUINTI
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Dirección: CP HUANCHAC
ID site: LI5213
CRQ: CRQ000000087955

Sticker Año mantenimiento



23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC

DURANTE



23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC


DESPUES



23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC

DURANTE



23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC

DESPUES



23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC

DURANTE



23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC

DESPUES




23/06/2026
12°13'17.735"S 76°13'35.679"W
LI5213 HUANCHAC

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC