



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: QUIRIMAN

Nombre de Localidad: ALLAUCA

Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026

Direccion: Centro Poblado QUIRIMAN

ID site: 1510030011

CRQ: CRQ000000088914

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC





FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	23 - 06 - 2026
Nombre de la localidad:	QUIRIMAN
ID:	1510030011
Nombre de autoridad localidad:	Luis Alberto Cueva Vizcarra
Nombre responsable de mantenimiento:	Wilson Pavez Sanchez
Energía AC-DC-BA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Voltage AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltage de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Refugio	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Almacenamiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tableros electrónicos	N/A
Cables	N/A
Almacenamiento	N/A
Sistema de Almacenamiento	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSM cables	N/A
Seguridad física interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tejados	N/A
Cámaras	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Otros sensores - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Estado de agua	N/A
Estado de Muro/Torre Ventada	N/A
Autosensibilidad/Torre Ventada	N/A
Cable de fibra	N/A
Limpieza general de sitio	N/A

Nombre: Luis Cueva Vizcarra
Cep: Director 41578614
23/06/2026
12°37'19.517"S 75°59'18.154"W
1510030011 QUIRIMAN

N/A