




REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: HUANCHAC
Nombre de Localidad: SAN LORENZO DE QUINTI
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Direccion: CP HUANCHAC
ID site: LI5213
CRQ: CRQ000000087955

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



24/06/2026
12°13'17.799"S 76°13'35.703"W
LI5213 HUANCHAC

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




24/06/2026
12°13'17.840"S 76°13'33.720"W
LI5213 HUANCHAC

FOTO 4 Foto tomada del NOC



24/06/2026
12°13'17.852"S 76°13'35.640"W
LI5213 HUANCHAC

FOTO 5 Foto del Acta firmada



24/06/2026
12°13'17.802"S 76°13'33.597"W
LI5213 HUANCHAC

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



24/06/2026
12°13'17.888"S 76°13'35.694"W
LI5213 HUANCHAC