





REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 362317
Nombre de Localidad: ALIS
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Direccion: Carretera Huancaayo
ID site: 362317
CRQ: CRQ000000088912

FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero,Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
 24/06/2026 12°17'01.465"S 75°47'13.901"W 362317			
FOTO 3	Persona Local que firma el Acta	FOTO 4	Foto tomada del NOC
 24/06/2026 12°17'01.361"S 75°47'13.892"W 362317			
FOTO 5	Foto del Acta firmada	FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete
 24/06/2026 12°17'01.421"S 75°47'13.908"W 362317			