



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: colegio chambara 5
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Direccion: CARRETERA HUAURA - SAYAN KM. 30
ID site: 361073
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



25/06/2026
11°06'33.213"S 77°19'49.716"W
361073

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




25/06/2026
11°06'33.100"S 77°19'49.668"W
361073

FOTO 4 Foto tomada del NOC



25/06/2026
11°06'33.138"S 77°19'49.797"W
361073

FOTO 5 Foto del Acta firmada



25/06/2026
11°06'33.151"S 77°19'49.696"W
361073

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

