



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: HUANCATA
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Direccion: CP HUANCATA
ID site: LI5233
CRQ: CRQ000000088075


Sticker Año mantenimiento



25/06/2026
12°11'08.501"S 76°14'22.470"W
LI5233 HUANCATA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
-
Latitud
S 12°11'17.79504"
Longitud
W 76°14'25.7604"
Distancia
0 m
Fecha
25/06/26 7:02 a. m.
Altitud
-

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



25/06/2026
12°11'08.462"S 76°14'22.465"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.462"S 76°14'22.465"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.412"S 76°14'22.455"W
LI5233 HUANCATA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



25/06/2026
12°11'08.462"S 76°14'22.465"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.462"S 76°14'22.465"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.412"S 76°14'22.455"W
LI5233 HUANCATA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES




25/06/2026
12°11'08.462"S 76°14'22.465"W
LI5233 HUANCATA

DURANTE



25/06/2026
12°11'08.462"S 76°14'22.465"W
LI5233 HUANCATA

DESPUES



25/06/2026
12°11'08.412"S 76°14'22.455"W
LI5233 HUANCATA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general