



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: SUMBILCA
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Dirección: CASERIO COMUNIDAD CAMPESINA S/N
ID site: LI1185
CRQ: CRQ000000087950

Sticker Año mantenimiento




25/06/2026
11°24'17.867"S 76°49'28.911"W
LI1185 SUMBILCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




25/06/2026
11°24'17.867"S 76°49'28.989"W
LI1185 SUMBILCA

DURANTE



25/06/2026
11°24'17.867"S 76°49'28.989"W
LI1185 SUMBILCA

DESPUES



25/06/2026
11°24'17.812"S 76°49'28.987"W
LI1185 SUMBILCA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



25/06/2026
11°24'17.849"S 76°49'28.967"W
LI1185 SUMBILCA

DURANTE



25/06/2026
11°24'17.737"S 76°49'28.908"W
LI1185 SUMBILCA


DESPUES



25/06/2026
11°24'17.803"S 76°49'28.954"W
LI1185 SUMBILCA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




25/06/2026
11°24'17.755"S 76°49'28.952"W
LI1185 SUMBILCA

DURANTE



25/06/2026
11°24'17.737"S 76°49'28.908"W
LI1185 SUMBILCA

DESPUES



25/06/2026
11°24'17.800"S 76°49'28.894"W
LI1185 SUMBILCA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos