



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


**Nombre de la Estacion:** SUMBILCA  
**Nombre de Localidad:** SUMBILCA  
**Fecha:** 25/06/2026 - 25/06/2026  
**Direccion:** CASERIO COMUNIDAD CAMPESINA S/N  
**ID site:** LI1185  
**CRQ:** CRQ000000087950

**Sticker Año mantenimiento**



26/06/2026  
11°24'28.252"S 76°49'12.123"W  
LI1185 SUMBILCA

**Letrero de Localidad beneficiaria o GPS**



### INSPECCIÓN VISUAL

**ANTES**



**DURANTE**



**DESPUES**



### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

**ANTES**



**DURANTE**



**DESPUES**



### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

**ANTES**



**DURANTE**



**DESPUES**







| CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |        |                                                                                                |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPAT                                   | Estado |                                                                                                |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Pararrayos                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Equipos                                | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Estructuras                            | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra                             |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |