



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CERRO CHUICOTO
ID site: LI1032
CRQ: CRQ000000088117

Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI

DURANTE



26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI

DESPUES



26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI


REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI

DURANTE



26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI

DESPUES



26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES




26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI

DURANTE



26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI

DESPUES




26/06/2026
12°09'47.731"S 76°14'33.519"W
LI1032 HUAROCHIRI

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC