



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: ALIS
Nombre de Localidad: ALIS
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO ALIS
ID site: LI5583
CRQ: CRQ000000092376

Sticker Año mantenimiento



29/06/2026
12°16'51.523"S 75°47'11.221"W
LI5583 ALIS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




29/06/2026
12°16'51.427"S 75°47'11.120"W
LI5583 ALIS

DURANTE



29/06/2026
12°16'51.434"S 75°47'11.145"W
LI5583 ALIS

DESPUES



29/06/2026
12°16'51.479"S 75°47'11.087"W
LI5583 ALIS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



29/06/2026
12°16'51.449"S 75°47'11.214"W
LI5583 ALIS

DURANTE



29/06/2026
12°16'51.359"S 75°47'11.085"W
LI5583 ALIS


DESPUES



29/06/2026
12°16'51.469"S 75°47'11.149"W
LI5583 ALIS


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




29/06/2026
12°16'51.512"S 75°47'11.190"W
LI5583 ALIS

DURANTE



29/06/2026
12°16'51.447"S 75°47'11.079"W
LI5583 ALIS

DESPUES



29/06/2026
12°16'51.414"S 75°47'11.191"W
LI5583 ALIS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos