



FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero,Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
--------	-------------------------------------	--------	--




FOTO 3	Persona Local que firma el Acta
---------------	--

FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5	Foto del Acta firmada
---------------	------------------------------

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

 FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización	12-06-2022
Nombre de la Sociedad	LABOR 2000 S de RL
Nombre del propietario	LABOR 2000 S de RL
Nombre de autoridad localidad	Ing. Carlos E. López
Nombre responsable del mantenimiento	Ing. Carlos E. López
Ubicación	LABOR 2000 S de RL
Energía AC-FA	
Línea Eléctrica	N/A
Cableado	N/A
Rectificadores	N/A
Cables de Baterías	N/A
Tubos de Distribución	N/A
Line Accesorios	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores eléctricos	N/A
Humidificadores	N/A
Alumbrado	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Aterrizamiento Equipos	N/A
Verificación de los cables	N/A
Cables BRL, Router o AOV	N/A
Cables	N/A
Conectores	N/A
Alumbrado	N/A
Sistema Radiante	N/A
Antenas	N/A
Cables	N/A
Conectores	N/A
WVWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador	N/A
Sistema de Video	N/A
Sistema de Alarma	N/A
Obras Civiles - Seguridad Exterior	
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Alumbrado	N/A
Estado de Monopuerto/Torre Antena	N/A
Cable de video	N/A
Empleada general de sitio	N/A
Verificación de los transformadores	N/A
Verificar que todos los equipos estén en el rango	N/A
Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores	N/A
Probar el buen estado de los cables de baterías	N/A
Verificar el estado de los tubos de distribución	N/A
Probar el buen estado de los line accesorios	N/A
Verificar el buen estado de los interruptores	N/A
Probar el buen estado de los conductores eléctricos	N/A
Probar el buen estado de los conectores eléctricos	N/A
Probar todos las humedades del sitio	N/A
Probar el cableado	N/A
Verificar el estado de los puentes, tanto de capa como cables	N/A
Verificar que todos los equipos tengan conexión a los puentes a tierra	N/A
Verificar el buen estado de equipos	N/A
Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas	N/A
Verificar la limpieza de mesa y el orden de los cables	N/A
Verificación y ajuste de antenas	N/A
Verificar estado de conectores BRL y ODU	N/A
Verificar estado de cables de los BRL y ODU	N/A
Verificar estado de cables de antenas y a la de antena	N/A
Medir el WVWR mediante Software Axiobit	N/A
Verificar correcto funcionamiento	N/A
Verificar el buen estado de la estructura de la historia	N/A
Revisión de supición y anclajes de la Cámara	N/A
Verificar grabación lateral	N/A
Revisión estado de sensor de tiempo	N/A
Verificar el estado de puertas, paredes y cerchas	N/A
Verificar el estado de la Concreto	N/A
Inspeccionar el estado de los gabinetes	N/A
Inspeccionar el estado de las antenas	N/A
Inspeccionar el estado de estructuras	N/A
Inspeccionar el buen estado del cable de video	N/A

Firma autoridad local
Nombre: CARLOS CORONEL GARCIA
Cargo: 27 7049 83

Firma representante Claro
Nombre: FERNANDO TORRES
ID: 213.308.577-1344.657 W
150400012 LOS LAURELES SUR

01/07/2026

N/A