



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: URAMASA
Nombre de Localidad: CAJATAMBO
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: CL S/N CP URAMASA
ID site: LI4122
CRQ: CRQ000000089750

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta




FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

