



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: MIRAFLORES
Nombre de Localidad: MIRAFLORES
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO MIRAFLORES
ID site: LI5634
CRQ: CRQ000000092422

Sticker Año mantenimiento



01/07/2026
12°16'26.083"S 75°51'06.049"W
LI5634 MIRAFLORES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Miraflores 15792, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°16'26.04612"
Longitud
W 75°51'6.07212"
Distancia
0 yd
Fecha
1/7/2026 9:29 a.m.
Altitud
3986 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General