



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: TRES ESTRELLAS
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: AH TRES ESTRELLAS
ID site: LI5099
CRQ: CRQ000000089834

Sticker Año mantenimiento



01/07/2026
11°30'55.190"S 77°09'19.086"W
LI5099 TRES ESTRELLAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE




DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO


ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General