



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: TRES ESTRELLAS  
Nombre de Localidad: AUCALLAMA  
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026  
Direccion: AH TRES ESTRELLAS  
ID site: LI5099  
CRQ: CRQ000000089834

### Sticker Año mantenimiento




01/07/2026  
11°30'55.196"S 77°09'18.820"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

#### ANTES




01/07/2026  
11°30'55.257"S 77°09'18.941"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS

#### DURANTE



01/07/2026  
11°30'55.257"S 77°09'18.941"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS

#### DESPUES



01/07/2026  
11°30'55.257"S 77°09'18.941"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS

### REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

#### ANTES



01/07/2026  
11°30'55.262"S 77°09'18.865"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS

#### DURANTE



01/07/2026  
11°30'55.222"S 77°09'18.902"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS

#### DESPUES



01/07/2026  
11°30'55.125"S 77°09'18.936"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS


### REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

#### ANTES



01/07/2026  
11°30'55.262"S 77°09'18.865"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS

#### DURANTE



01/07/2026  
11°30'55.222"S 77°09'18.865"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS

#### DESPUES



01/07/2026  
11°30'55.137"S 77°09'18.860"W  
LI5099 TRES ESTRELLAS

## REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



## REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



## LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



## REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



## REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





| CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD |        |                                                            |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Seguridad Física                 | Estado |                                                            |
| Sistema                          | OK     | Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema |
| Chapa Eléctrica                  | OK     | Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)         |
| Lector de Huella                 | OK     | Verificar el buen funcionamiento de la lectora             |
| Cámara                           | OK     | Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara               |
| Cámara                           | OK     | Verificar monitoreo remoto de la cámara de video           |
| Cámara                           | OK     | Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red     |
| Grabador de Video                | OK     | Verificar grabación local desde el NOC                     |
| Extintor                         | OK     | Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Revisión estado del sensor de Humo                         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC |