




REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: LUPO
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Direccion: CP LUPO
ID site: LI5178
CRQ: CRQ000000092141

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



02/07/2026
12°05'01.920"S 76°14'55.351"W
LI5178 LUPO

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



02/07/2026
12°05'01.888"S 76°14'55.301"W
LI5178 LUPO

FOTO 4

Foto tomada del NOC



02/07/2026
12°05'01.825"S 76°14'55.310"W
LI5178 LUPO

FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



02/07/2026
12°05'01.705"S 76°14'55.275"W
LI5178 LUPO

02/07/2026
12°05'01.923"S 76°14'55.380"W
LI5178 LUPO