



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: HUAROCHIRI FITEL
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Direccion: CP HUAROCHIRI
ID site: LI5179
CRQ: CRQ000000092060

Sticker Año mantenimiento



02/07/2026
12°08'09.826"S 76°13'53.094"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Unnamed Road, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°7'58.65672"
Longitud
W 76°13'24.4884"
Distancia
0 m
Fecha
2/07/26 1:53 p. m.
Altitud
2785 m a.s.l

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



DURANTE



DESPUES



MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales