



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: VITIS
Nombre de Localidad: VITIS
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VITIS
ID site: LI5651
CRQ: CRQ000000092391

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



03/07/2026
12°13'25.052"S 75°48'33.181"W
LI5651 VITIS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES



03/07/2026
12°13'25.120"S 75°48'33.261"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.120"S 75°48'33.265"W
LI5651 VITIS




03/07/2026
12°13'25.085"S 75°48'33.261"W
LI5651 VITIS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE


DESPUES



03/07/2026
12°13'25.082"S 75°48'33.100"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.082"S 75°48'33.100"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.118"S 75°48'33.241"W
LI5651 VITIS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES

DURANTE


DESPUES



03/07/2026
12°13'25.060"S 75°48'33.180"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.060"S 75°48'33.180"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.118"S 75°48'33.241"W
LI5651 VITIS

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos