



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PAMPA DE ANIMAS
Nombre de Localidad: SANTA MARIA
Fecha: 06/07/2026 - 06/07/2026
Direccion: Centro Poblado PAMPA DE ANIMAS
ID site: 1508100009
CRQ: CRQ000000095460

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

