



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: COPA
Nombre de Localidad: COPA
Fecha: 06/07/2026 - 06/07/2026
Direccion: CL S/N CP COPA
ID site: LI4142
CRQ: CRQ000000095298

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES

DURANTE

DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/07/2026 10°23'31.9831"S 77°04'44.7211"W L56142 COPA	 06/07/2026 10°23'31.9831"S 77°04'44.8011"W L56142 COPA	 06/07/2026 10°23'31.9831"S 77°04'44.8011"W L56142 COPA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/07/2026 10°23'31.9831"S 77°04'44.7211"W L56142 COPA	 06/07/2026 10°23'31.9831"S 77°04'44.8011"W L56142 COPA	 06/07/2026 10°23'31.9831"S 77°04'44.8011"W L56142 COPA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 06/07/2026 10°23'31.9831"S 77°04'44.7211"W L56142 COPA	 06/07/2026 10°23'31.9831"S 77°04'44.8011"W L56142 COPA	 06/07/2026 10°23'31.9831"S 77°04'44.8011"W L56142 COPA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general