



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20607 Apostol Santiago
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE ANCHUCAYA
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Direccion: CALLE LURIN S/N
ID site: 358805
CRQ: CRQ000000095564

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



08/07/2026
12°05'43.269"S 76°13'48.693"W
358805

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



08/07/2026
12°05'43.344"S 76°13'48.724"W
358805

FOTO 4


Foto tomada del NOC



08/07/2026
12°05'43.228"S 76°13'48.738"W
358805

FOTO 5

Foto del Acta firmada



08/07/2026
12°07'46.573"S 76°12'53.821"W
358805

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A