



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PUQUIAN
Nombre de Localidad: COPA
Fecha: 07/07/2026 - 08/07/2026
Dirección: TERRENO UBICADO EN LA CL S/N DEL CP PUQUIAN
ID site: LI4172
CRQ: CRQ000000095531

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



08/07/2026
10°29'28.940"S 77°04'29.106"W
LI4172 PUQUIAN

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




08/07/2026
10°29'28.931"S 77°04'29.141"W
LI4172 PUQUIAN

FOTO 4 Foto tomada del NOC




08/07/2026
10°29'28.918"S 77°04'29.023"W
LI4172 PUQUIAN

FOTO 5 Foto del Acta firmada



08/07/2026
10°29'28.886"S 77°04'29.128"W
LI4172 PUQUIAN

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



08/07/2026
10°29'28.805"S 77°04'29.105"W
LI4172 PUQUIAN