




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Transmisión

Nombre de la Estación: RACM1 HUAURA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Dirección: LT 2 MZ 1 HABILITACION URBANA DEL TERRENO EL MILAGRO
ID site: LI8921
CRQ: CRQ000000095453

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETEADO


ANTES



DURANTE



DESPUES




TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE




DESPUES




CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



DURANTE



DESPUES






VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES

DURANTE

DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE TRANSMISION

Transporte	Estado	
Equipo Router o MW	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transmisión
Cable	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
Cable	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general