




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: VEGUETA
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: LT02 MZ09 PUEBLO TRADICIONAL VEGUETA
ID site: LI1518
CRQ: CRQ000000095454

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Calle 2 de Mayo 221, Végúeta 15157,
Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 11°1'16.17456"
Longitud
W 77°38'41.74836"
Distancia
228 ft
Fecha
9/7/2026 9:25 a.m.
Altitud
72 ft a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

DURANTE



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

DESPUES



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

DURANTE



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

DESPUES



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

DURANTE



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

DESPUES



09/07/2026
11°01'13.670"S 77°38'41.385"W
LI1518 VEGUETA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general