




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: VEGUETA
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: LT02 MZ09 PUEBLO TRADICIONAL VEGUETA
ID site: LI1518
CRQ: CRQ000000095454

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Calle 2 de Mayo 221, Végúeta 15157,
Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 11°1'16.17456"
Longitud
W 77°38'41.74836"
Distancia
228 ft
Fecha
9/7/2026 9:25 a.m.
Altitud
72 ft a.s.l


LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

DURANTE



09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

DESPUES



09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

DURANTE



09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

DESPUES



09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

DURANTE




09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

DESPUES




09/07/2026
11°01'13.910"S 77°38'41.278"W
LI1518 VEGUETA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA GEXSA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC