



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: ESPERANZA BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ000000095455

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
11°27'19.290"S 77°14'50.586"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



09/07/2026
11°27'19.290"S 77°14'50.586"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.377"S 77°14'50.605"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.256"S 77°14'50.608"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/07/2026
11°27'19.227"S 77°14'50.559"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.277"S 77°14'50.551"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.342"S 77°14'50.568"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



09/07/2026
11°27'19.264"S 77°14'50.612"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.328"S 77°14'50.681"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.378"S 77°14'50.644"W
LI4942 ESPERANZA BAJA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos